

CALIBRAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO

Appendice E - Norma UNI 11143-1:2005

	Sorgenti
	Non sono state rilevate sorgenti sonore da tarare a breve distanza, in quanto le attuali emissioni acustiche provengono principalmente da via Volta e via Calnova poste a nord ed ovest oltre alla presenza di macchianri rumorosi installati su azinede limitrofe; per la taratura dell'attuale clima acustico sono stati sufficienti i punti di rilievo strumentale a confine e all'altezza dei ricettori abitativi

	Punti di verifica	
Rif.	Livello calcolato	Livello misurato
C1	52,3	52,3
C2	52,3	52,3
C3	53,4	53,4
	Scarto quadratico medio (< 1,5 dB) = 0,00	OK

	Ricettori	
Rif.	Livello calcolato	Livello misurato
R1	42,5	42,5
R2	38,6	38,6
R3	39,2	39,0
	Scarto quadratico medio (< 2,0 dB) = 0,12	OK